

飲用水水質檢驗結果

Drinking Water Quality Inspection

年 月 別 Year & Month	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年 2013	10,542	14	0.13
103年 2014	10,463	15	0.14
104年 2015	10,262	12	0.12
105年 2016	10,647	8	0.08
106年 2017	10,786	5	0.05
107年 2018	10,611	4	0.04
108年 2019	10,945	13	0.12
109年 2020	11,338	13	0.11
110年 2021	11,693	9	0.08
111年 2022	11,605	3	0.03
112年 2023	11,575	6	0.05
113年 2024	11,861	18	0.15
9月 Sept.	997	2	0.20
10月 Oct.	955	1	0.10
11月 Nov.	986	2	0.20
12月 Dec.	783	—	—
114年1 - 11月2025 Jan. - Nov.	11,164	5	0.04
1月 Jan.	927	—	—
2月 Feb.	939	—	—
3月 Mar.	1,018	—	—
4月 Apr.	1,042	—	—
5月 May	1,017	4	0.39
6月 June	1,004	1	0.10
7月 July	1,063	—	—
8月 Aug.	1,028	—	—
9月 Sept.	1,064	—	—
10月 Oct.	1,115	—	—
11月 Nov.	947	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	-15.07	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	-3.96	-100.00	-0.20
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	0.78	-72.22	-0.12

資料來源：各地方環保機關。

說 明：114年9月及10月花蓮縣因樟加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	
	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	百 分 比 %
236	—	—
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
251	1	0.40
269	2	0.74
280	—	—
222	3	1.35
223	5	2.24
18	—	—
8	—	—
20	—	—
6	—	—
218	4	1.83
6	—	—
18	—	—
30	1	3.33
10	—	—
32	2	6.25
27	—	—
22	—	—
29	1	3.45
14	—	—
20	—	—
10	—	—
-50.00	--	—
-50.00	--	—
0.46	-20.00	-0.47

飲用水水質檢驗結果(續1)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年 月 別 Year & Month	自來水 Tap Water		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年 2013	93,743	16	0.02
103年 2014	92,462	17	0.02
104年 2015	91,316	14	0.02
105年 2016	97,165	9	0.01
106年 2017	98,059	5	0.01
107年 2018	95,301	4	0.00
108年 2019	97,199	18	0.02
109年 2020	101,691	17	0.02
110年 2021	107,331	11	0.01
111年 2022	107,579	3	0.00
112年 2023	107,159	8	0.01
113年 2024	105,638	21	0.02
9月 Sept.	8,846	2	0.02
10月 Oct.	8,125	1	0.01
11月 Nov.	8,403	2	0.02
12月 Dec.	6,960	—	—
114年1 - 11月2025 Jan. - Nov.	95,749	5	0.01
1月 Jan.	8,057	—	—
2月 Feb.	7,749	—	—
3月 Mar.	8,946	—	—
4月 Apr.	9,406	—	—
5月 May	8,992	4	0.04
6月 June	9,241	1	0.01
7月 July	9,381	—	—
8月 Aug.	8,702	—	—
9月 Sept.	8,768	—	—
10月 Oct.	8,218	—	—
11月 Nov.	8,289	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	0.86	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	-1.36	-100.00	-0.02
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	-2.97	-76.19	-0.02

簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
—	1,937	—
—	1,936	17
—	1,677	10
—	1,708	1
—	2,118	—
—	2,242	4
—	2,291	—
—	2,406	1
—	2,164	2
—	2,208	—
—	1,766	3
—	1,884	5
—	138	—
—	67	—
—	139	—
—	46	—
—	1,760	4
—	46	—
—	136	—
—	206	1
—	110	—
—	274	2
—	230	—
—	243	—
—	183	1
—	105	—
—	153	—
—	74	—
-51.63	--	—
-46.76	--	—
-4.24	-20.00	-0.04

飲用水水質檢驗結果(續2)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

114年11月

地 區 別 District	自來水 Tap Water		
	檢驗件數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計 Total	947	—	—
新北市 New Taipei City	5	—	—
臺北市 Taipei City	55	—	—
桃園市 Taoyuan City	50	—	—
臺中市 Taichung City	56	—	—
臺南市 Tainan City	72	—	—
高雄市 Kaohsiung City	63	—	—
宜蘭縣 Yilan County	56	—	—
新竹縣 Hsinchu County	40	—	—
苗栗縣 Miaoli County	50	—	—
彰化縣 Changhua County	50	—	—
南投縣 Nantou County	37	—	—
雲林縣 Yunlin County	47	—	—
嘉義縣 Chiayi County	54	—	—
屏東縣 Pingtung County	51	—	—
臺東縣 Taitung County	27	—	—
花蓮縣 Hualien County	41	—	—
澎湖縣 Penghu County	33	—	—
基隆市 Keelung City	32	—	—
新竹市 Hsinchu City	52	—	—
嘉義市 Chiayi City	40	—	—
金門縣 Kinmen County	36	—	—
連江縣 Lienchiang County	—	—	—

Nov., 2025

簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
檢驗件數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
10	—	—

飲用水水質檢驗結果(續3完)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

114年11月

地 區 別 District	自來水 Tap Water		
	檢驗項次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計 Total	8,289	—	—
新北市 New Taipei City	53	—	—
臺北市 Taipei City	1,108	—	—
桃園市 Taoyuan City	345	—	—
臺中市 Taichung City	392	—	—
臺南市 Tainan City	360	—	—
高雄市 Kaohsiung City	790	—	—
宜蘭縣 Yilan County	223	—	—
新竹縣 Hsinchu County	360	—	—
苗栗縣 Miaoli County	550	—	—
彰化縣 Changhua County	600	—	—
南投縣 Nantou County	259	—	—
雲林縣 Yunlin County	524	—	—
嘉義縣 Chiayi County	540	—	—
屏東縣 Pingtung County	831	—	—
臺東縣 Taitung County	81	—	—
花蓮縣 Hualien County	97	—	—
澎湖縣 Penghu County	97	—	—
基隆市 Keelung City	272	—	—
新竹市 Hsinchu City	253	—	—
嘉義市 Chiayi City	280	—	—
金門縣 Kinmen County	274	—	—
連江縣 Lienchiang County	—	—	--

Nov., 2025

簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
檢驗項次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
74	—	—