

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
113年	2024	11,861	18	0.15
4月	Apr.	1,027	1	0.10
5月	May	1,023	1	0.10
6月	June	1,134	4	0.35
7月	July	1,194	1	0.08
8月	Aug.	1,017	3	0.29
9月	Sept.	997	2	0.20
10月	Oct.	955	1	0.10
11月	Nov.	986	2	0.20
12月	Dec.	783	—	—
114年1 - 6月	2025 Jan. - June	5,947	5	0.08
1月	Jan.	927	—	—
2月	Feb.	939	—	—
3月	Mar.	1,018	—	—
4月	Apr.	1,042	—	—
5月	May	1,017	4	0.39
6月	June	1,004	1	0.10
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		-1.28	-75.00	-0.29
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-11.46	-75.00	-0.25
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		0.30	-44.44	-0.07

資料來源：各地方環保機關。

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	236	—
	249	15
	229	8
	233	1
	262	—
	256	2
	296	—
	251	1
	269	2
	280	—
	222	3
	223	5
	14	1
	25	1
	24	—
	19	—
	31	2
	18	—
	8	—
	20	—
	6	—
	123	3
	6	—
	18	—
	30	1
	10	—
	32	2
	27	—
	-15.63	-100.00
	12.50	--
	1.65	—

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年	2013	93,743	16	0.02
103年	2014	92,462	17	0.02
104年	2015	91,316	14	0.02
105年	2016	97,165	9	0.01
106年	2017	98,059	5	0.01
107年	2018	95,301	4	0.00
108年	2019	97,199	18	0.02
109年	2020	101,691	17	0.02
110年	2021	107,331	11	0.01
111年	2022	107,579	3	0.00
112年	2023	107,159	8	0.01
113年	2024	105,638	21	0.02
4月	Apr.	9,684	1	0.01
5月	May	9,358	1	0.01
6月	June	10,410	7	0.07
7月	July	10,135	1	0.01
8月	Aug.	8,993	3	0.03
9月	Sept.	8,846	2	0.02
10月	Oct.	8,125	1	0.01
11月	Nov.	8,403	2	0.02
12月	Dec.	6,960	—	—
114年1 - 6月	2025 Jan. - June	52,391	5	0.01
1月	Jan.	8,057	—	—
2月	Feb.	7,749	—	—
3月	Mar.	8,946	—	—
4月	Apr.	9,406	—	—
5月	May	8,992	4	0.04
6月	June	9,241	1	0.01
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		2.77	-75.00	-0.03
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-11.23	-85.71	-0.06
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-3.29	-58.33	-0.01

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities			
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items	
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %	
	1,937	—	—
	1,936	17	0.88
	1,677	10	0.60
	1,708	1	0.06
	2,118	—	—
	2,242	4	0.18
	2,291	—	—
	2,406	1	0.04
	2,164	2	0.09
	2,208	—	—
	1,766	3	0.17
	1,884	5	0.27
	140	1	0.71
	232	1	0.43
	197	—	—
	192	—	—
	325	2	0.62
	138	—	—
	67	—	—
	139	—	—
	46	—	—
	1,002	3	0.30
	46	—	—
	136	—	—
	206	1	0.49
	110	—	—
	274	2	0.73
	230	—	—
	-16.06	-100.00	-0.73
	16.75	--	—
	2.56	—	-0.01

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

地 區 別 District		114年 6月 自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計	Total	1,004	1	0.10
新 北 市	New Taipei City	30	—	—
臺 北 市	Taipei City	59	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	54	—	—
臺 中 市	Taichung City	44	—	—
臺 南 市	Tainan City	76	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	64	1	1.56
宜 蘭 縣	Yilan County	40	—	—
新 竹 縣	Hsinchu County	40	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	50	—	—
彰 化 縣	Changhua County	51	—	—
南 投 縣	Nantou County	54	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	60	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	54	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	36	—	—
臺 東 縣	Taitung County	50	—	—
花 蓮 縣	Hualien County	46	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	32	—	—
基 隆 市	Keelung City	30	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	52	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	40	—	—
金 門 縣	Kinmen County	42	—	—
連 江 縣	Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

June, 2025 簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
27	—	—
—	—	--
2	—	—
10	—	—
2	—	—
—	—	--
—	—	--
—	—	--
4	—	—
—	—	--
—	—	--
2	—	—
—	—	--
3	—	—
—	—	--
—	—	--
4	—	—
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

114年 6月			
地 區 別 District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計 Total	9,241	1	0.01
新 北 市 New Taipei City	154	—	—
臺 北 市 Taipei City	1,523	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	420	—	—
臺 中 市 Taichung City	333	—	—
臺 南 市 Tainan City	638	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	739	1	0.14
宜 蘭 縣 Yilan County	204	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	360	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	550	—	—
彰 化 縣 Changhua County	625	—	—
南 投 縣 Nantou County	409	—	—
雲 林 縣 Yunlin County	700	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	542	—	—
屏 東 縣 Pingtung County	441	—	—
臺 東 縣 Taitung County	201	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	181	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	96	—	—
基 隆 市 Keelung City	240	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	280	—	—
金 門 縣 Kinmen County	352	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

June, 2025			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	Small Water Treatment Facilities		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
	230	—	—
	—	—	--
	39	—	—
	50	—	—
	24	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	25	—	—
	—	—	--
	36	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	8	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--