

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
113年	2024	11,861	18	0.15
9月	Sept.	997	2	0.20
10月	Oct.	955	1	0.10
11月	Nov.	986	2	0.20
12月	Dec.	783	—	—
114年1 - 11月	2025 Jan. - Nov.	11,164	5	0.04
1月	Jan.	927	—	—
2月	Feb.	939	—	—
3月	Mar.	1,018	—	—
4月	Apr.	1,042	—	—
5月	May	1,017	4	0.39
6月	June	1,004	1	0.10
7月	July	1,063	—	—
8月	Aug.	1,028	—	—
9月	Sept.	1,064	—	—
10月	Oct.	1,115	—	—
11月	Nov.	947	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		-15.07	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-3.96	-100.00	-0.20
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		0.78	-72.22	-0.12

資料來源：各地方環保機關。  
說明：114年9月及10月花蓮縣因樺加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities			
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples	
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %	
	236	—	—
	249	15	6.02
	229	8	3.49
	233	1	0.43
	262	—	—
	256	2	0.78
	296	—	—
	251	1	0.40
	269	2	0.74
	280	—	—
	222	3	1.35
	223	5	2.24
	18	—	—
	8	—	—
	20	—	—
	6	—	—
	218	4	1.83
	6	—	—
	18	—	—
	30	1	3.33
	10	—	—
	32	2	6.25
	27	—	—
	22	—	—
	29	1	3.45
	14	—	—
	20	—	—
	10	—	—
	-50.00	--	—
	-50.00	--	—
	0.46	-20.00	-0.47

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年	2013	93,743	16	0.02
103年	2014	92,462	17	0.02
104年	2015	91,316	14	0.02
105年	2016	97,165	9	0.01
106年	2017	98,059	5	0.01
107年	2018	95,301	4	0.00
108年	2019	97,199	18	0.02
109年	2020	101,691	17	0.02
110年	2021	107,331	11	0.01
111年	2022	107,579	3	0.00
112年	2023	107,159	8	0.01
113年	2024	105,638	21	0.02
9月	Sept.	8,846	2	0.02
10月	Oct.	8,125	1	0.01
11月	Nov.	8,403	2	0.02
12月	Dec.	6,960	—	—
114年1 - 11月	2025 Jan. - Nov.	95,749	5	0.01
1月	Jan.	8,057	—	—
2月	Feb.	7,749	—	—
3月	Mar.	8,946	—	—
4月	Apr.	9,406	—	—
5月	May	8,992	4	0.04
6月	June	9,241	1	0.01
7月	July	9,381	—	—
8月	Aug.	8,702	—	—
9月	Sept.	8,768	—	—
10月	Oct.	8,218	—	—
11月	Nov.	8,289	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		0.86	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-1.36	-100.00	-0.02
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-2.97	-76.19	-0.02

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
1,937	—	—
1,936	17	0.88
1,677	10	0.60
1,708	1	0.06
2,118	—	—
2,242	4	0.18
2,291	—	—
2,406	1	0.04
2,164	2	0.09
2,208	—	—
1,766	3	0.17
1,884	5	0.27
138	—	—
67	—	—
139	—	—
46	—	—
1,760	4	0.23
46	—	—
136	—	—
206	1	0.49
110	—	—
274	2	0.73
230	—	—
243	—	—
183	1	0.55
105	—	—
153	—	—
74	—	—
-51.63	--	—
-46.76	--	—
-4.24	-20.00	-0.04

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

114年11月			
地 區 別  District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計 Total	947	—	—
新 北 市 New Taipei City	5	—	—
臺 北 市 Taipei City	55	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	50	—	—
臺 中 市 Taichung City	56	—	—
臺 南 市 Tainan City	72	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	63	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County	56	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	40	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	50	—	—
彰 化 縣 Changhua County	50	—	—
南 投 縣 Nantou County	37	—	—
雲 林 縣 Yunlin County	47	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	54	—	—
屏 東 縣 Pingtung County	51	—	—
臺 東 縣 Taitung County	27	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	41	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	33	—	—
基 隆 市 Keelung City	32	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	52	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	40	—	—
金 門 縣 Kinmen County	36	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

Nov., 2025			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	10	—	—
	—	—	--
	1	—	—
	4	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	1	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	4	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

114年11月			
地 區 別  District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計 Total	8,289	—	—
新 北 市 New Taipei City	53	—	—
臺 北 市 Taipei City	1,108	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	345	—	—
臺 中 市 Taichung City	392	—	—
臺 南 市 Tainan City	360	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	790	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County	223	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	360	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	550	—	—
彰 化 縣 Changhua County	600	—	—
南 投 縣 Nantou County	259	—	—
雲 林 縣 Yunlin County	524	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	540	—	—
屏 東 縣 Pingtung County	831	—	—
臺 東 縣 Taitung County	81	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	97	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	97	—	—
基 隆 市 Keelung City	272	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	280	—	—
金 門 縣 Kinmen County	274	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

Nov., 2025			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	Small Water Treatment Facilities		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
	74	—	—
	—	—	--
	27	—	—
	28	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	11	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	8	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--