

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
113年	2024	11,861	18	0.15
10月	Oct.	955	1	0.10
11月	Nov.	986	2	0.20
12月	Dec.	783	—	—
114年	2025	12,033	5	0.04
1月	Jan.	927	—	—
2月	Feb.	939	—	—
3月	Mar.	1,018	—	—
4月	Apr.	1,042	—	—
5月	May	1,017	4	0.39
6月	June	1,004	1	0.10
7月	July	1,063	—	—
8月	Aug.	1,028	—	—
9月	Sept.	1,064	—	—
10月	Oct.	1,115	—	—
11月	Nov.	947	—	—
12月	Dec.	869	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		-8.24	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		10.98	--	—
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		1.45	-72.22	-0.11

資料來源：各地方環保機關。
說明：114年9月及10月花蓮縣因樺加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
236	—	—
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
251	1	0.40
269	2	0.74
280	—	—
222	3	1.35
223	5	2.24
8	—	—
20	—	—
6	—	—
230	4	1.74
6	—	—
18	—	—
30	1	3.33
10	—	—
32	2	6.25
27	—	—
22	—	—
29	1	3.45
14	—	—
20	—	—
10	—	—
12	—	—
20.00	--	—
100.00	--	—
3.14	-20.00	-0.50

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年	2013	93,743	16	0.02
103年	2014	92,462	17	0.02
104年	2015	91,316	14	0.02
105年	2016	97,165	9	0.01
106年	2017	98,059	5	0.01
107年	2018	95,301	4	0.00
108年	2019	97,199	18	0.02
109年	2020	101,691	17	0.02
110年	2021	107,331	11	0.01
111年	2022	107,579	3	0.00
112年	2023	107,159	8	0.01
113年	2024	105,638	21	0.02
10月	Oct.	8,125	1	0.01
11月	Nov.	8,403	2	0.02
12月	Dec.	6,960	—	—
114年	2025	103,511	5	0.00
1月	Jan.	8,057	—	—
2月	Feb.	7,749	—	—
3月	Mar.	8,946	—	—
4月	Apr.	9,406	—	—
5月	May	8,992	4	0.04
6月	June	9,241	1	0.01
7月	July	9,381	—	—
8月	Aug.	8,702	—	—
9月	Sept.	8,768	—	—
10月	Oct.	8,218	—	—
11月	Nov.	8,289	—	—
12月	Dec.	7,762	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		-6.36	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		11.52	--	—
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-2.01	-76.19	-0.02

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
1,937	—	—
1,936	17	0.88
1,677	10	0.60
1,708	1	0.06
2,118	—	—
2,242	4	0.18
2,291	—	—
2,406	1	0.04
2,164	2	0.09
2,208	—	—
1,766	3	0.17
1,884	5	0.27
67	—	—
139	—	—
46	—	—
1,847	4	0.22
46	—	—
136	—	—
206	1	0.49
110	—	—
274	2	0.73
230	—	—
243	—	—
183	1	0.55
105	—	—
153	—	—
74	—	—
87	—	—
17.57	--	—
89.13	--	—
-1.96	-20.00	-0.05

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

114年12月			
地 區 別 District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計 Total	869	—	—
新 北 市 New Taipei City	12	—	—
臺 北 市 Taipei City	54	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	50	—	—
臺 中 市 Taichung City	20	—	—
臺 南 市 Tainan City	78	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	32	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County	43	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	40	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	50	—	—
彰 化 縣 Changhua County	48	—	—
南 投 縣 Nantou County	39	—	—
雲 林 縣 Yunlin County	48	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	40	—	—
屏 東 縣 Pingtung County	43	—	—
臺 東 縣 Taitung County	27	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	40	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	33	—	—
基 隆 市 Keelung City	44	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	52	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	40	—	—
金 門 縣 Kinmen County	36	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

Dec., 2025			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	Small Water Treatment Facilities		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	12	—	—
	—	—	--
	1	—	—
	6	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	1	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	4	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

		114年12月		
地 區 別	District	自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次	不 合 格 項 次	不 合 格 率
		No. of Items	No. of Substandard Items	Rate of Substandard Items
		項 次	項 次	百 分 比
		Items	Items	%
總 計	Total	7,762	—	—
新 北 市	New Taipei City	239	—	—
臺 北 市	Taipei City	1,375	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	300	—	—
臺 中 市	Taichung City	140	—	—
臺 南 市	Tainan City	384	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	352	—	—
宜 蘭 縣	Yilan County	190	—	—
新 竹 縣	Hsinchu County	360	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	550	—	—
彰 化 縣	Changhua County	576	—	—
南 投 縣	Nantou County	273	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	536	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	400	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	445	—	—
臺 東 縣	Taitung County	81	—	—
花 蓮 縣	Hualien County	95	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	97	—	—
基 隆 市	Keelung City	562	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	280	—	—
金 門 縣	Kinmen County	274	—	—
連 江 縣	Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

		Dec., 2025		
簡 易 自 來 水	Small Water Treatment Facilities	檢 驗 項 次	不 合 格 項 次	不 合 格 率
		No. of Items	No. of Substandard Items	Rate of Substandard Items
		項 次	項 次	百 分 比
		Items	Items	%
		87	—	—
		—	—	--
		27	—	—
		41	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		11	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		8	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--