

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

年 月 別 Year & Month	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年 2013	10,542	14	0.13
103年 2014	10,463	15	0.14
104年 2015	10,262	12	0.12
105年 2016	10,647	8	0.08
106年 2017	10,786	5	0.05
107年 2018	10,611	4	0.04
108年 2019	10,945	13	0.12
109年 2020	11,338	13	0.11
110年 2021	11,693	9	0.08
111年 2022	11,605	3	0.03
112年 2023	11,575	6	0.05
113年 2024	11,861	18	0.15
8月 Aug.	1,017	3	0.29
9月 Sept.	997	2	0.20
10月 Oct.	955	1	0.10
11月 Nov.	986	2	0.20
12月 Dec.	783	—	—
114年1 - 10月2025 Jan. - Oct.	10,217	5	0.05
1月 Jan.	927	—	—
2月 Feb.	939	—	—
3月 Mar.	1,018	—	—
4月 Apr.	1,042	—	—
5月 May	1,017	4	0.39
6月 June	1,004	1	0.10
7月 July	1,063	—	—
8月 Aug.	1,028	—	—
9月 Sept.	1,064	—	—
10月 Oct.	1,115	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	4.79	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	16.75	-100.00	-0.10
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	1.24	-68.75	-0.11

資料來源：各地方環保機關。

說明：花蓮縣因樟加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰自114年9月及10月增加檢驗。

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	
	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	百 分 比 %
236	—	—
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
251	1	0.40
269	2	0.74
280	—	—
222	3	1.35
223	5	2.24
31	2	6.45
18	—	—
8	—	—
20	—	—
6	—	—
208	4	1.92
6	—	—
18	—	—
30	1	3.33
10	—	—
32	2	6.25
27	—	—
22	—	—
29	1	3.45
14	—	—
20	—	—
42.86	--	—
150.00	--	—
5.58	-20.00	-0.61

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

年 月 別 Year & Month	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年 2013	93,743	16	0.02
103年 2014	92,462	17	0.02
104年 2015	91,316	14	0.02
105年 2016	97,165	9	0.01
106年 2017	98,059	5	0.01
107年 2018	95,301	4	0.00
108年 2019	97,199	18	0.02
109年 2020	101,691	17	0.02
110年 2021	107,331	11	0.01
111年 2022	107,579	3	0.00
112年 2023	107,159	8	0.01
113年 2024	105,638	21	0.02
8月 Aug.	8,993	3	0.03
9月 Sept.	8,846	2	0.02
10月 Oct.	8,125	1	0.01
11月 Nov.	8,403	2	0.02
12月 Dec.	6,960	—	—
114年1 - 10月 2025 Jan. - Oct.	87,460	5	0.01
1月 Jan.	8,057	—	—
2月 Feb.	7,749	—	—
3月 Mar.	8,946	—	—
4月 Apr.	9,406	—	—
5月 May	8,992	4	0.04
6月 June	9,241	1	0.01
7月 July	9,381	—	—
8月 Aug.	8,702	—	—
9月 Sept.	8,768	—	—
10月 Oct.	8,218	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	-6.27	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	1.14	-100.00	-0.01
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	-3.12	-73.68	-0.02

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
	1,937	—
	1,936	17 0.88
	1,677	10 0.60
	1,708	1 0.06
	2,118	—
	2,242	4 0.18
	2,291	—
	2,406	1 0.04
	2,164	2 0.09
	2,208	—
	1,766	3 0.17
	1,884	5 0.27
	325	2 0.62
	138	—
	67	—
	139	—
	46	—
	1,686	4 0.24
	46	—
	136	—
	206	1 0.49
	110	—
	274	2 0.73
	230	—
	243	—
	183	1 0.55
	105	—
	153	—
	45.71	--
	128.36	--
	-0.77	-20.00
		-0.06

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

地 區 別 District		114年10月		
		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %		
總 計 Total		1,115	—	—
新 北 市 New Taipei City		43	—	—
臺 北 市 Taipei City		54	—	—
桃 園 市 Taoyuan City		54	—	—
臺 中 市 Taichung City		64	—	—
臺 南 市 Tainan City		72	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City		53	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County		39	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County		40	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County		50	—	—
彰 化 縣 Changhua County		48	—	—
南 投 縣 Nantou County		42	—	—
雲 林 縣 Yunlin County		47	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County		52	—	—
屏 東 縣 Pingtung County		26	—	—
臺 東 縣 Taitung County		31	—	—
花 蓮 縣 Hualien County		205	—	—
澎 湖 縣 Penghu County		33	—	—
基 隆 市 Keelung City		34	—	—
新 竹 市 Hsinchu City		52	—	—
嘉 義 市 Chiayi City		40	—	—
金 門 縣 Kinmen County		36	—	—
連 江 縣 Lienchiang County		—	—	—

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

Oct., 2025		
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
20	—	—
1	—	—
1	—	—
1	—	—
8	—	—
—	—	—
2	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1	—	—
—	—	—
1	—	—
1	—	—
—	—	—
4	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

地 區 別 District		114年10月		
		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計	Total	8,218	—	—
新 北 市	New Taipei City	283	—	—
臺 北 市	Taipei City	1,001	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	308	—	—
臺 中 市	Taichung City	448	—	—
臺 南 市	Tainan City	360	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	669	—	—
宜 蘭 縣	Yilan County	174	—	—
新 竹 縣	Hsinchu County	420	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	550	—	—
彰 化 縣	Changhua County	576	—	—
南 投 縣	Nantou County	294	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	524	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	520	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	388	—	—
臺 東 縣	Taitung County	93	—	—
花 蓮 縣	Hualien County	434	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	97	—	—
基 隆 市	Keelung City	272	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	280	—	—
金 門 縣	Kinmen County	274	—	—
連 江 縣	Lienchiang County	—	—	—

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

Oct., 2025		
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
153	—	—
12	—	—
13	—	—
3	—	—
56	—	—
—	—	—
22	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
11	—	—
—	—	—
16	—	—
12	—	—
—	—	—
8	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—