飲用水水質檢驗結果

Drinking Water Quality Inspection

年月別 Year & Month	自來水 Tap Water			簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
	檢驗件數 No. of Samples Examined	不合格件數 No. of Substandard Samples	不合格率 Rate of Substandard Samples	檢驗件數 No. of Samples Examined	不合格件數 No. of Substandard Samples	不合格率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百分比 %	件 Cases	件 Cases	百分比 %
103年 2014	10,463	15	0.14	249	15	6.02
104年 2015	10,262	12	0.12	229	8	3.49
105年 2016	10,647	8	0.08	233	1	0.43
106年 2017	10,786	5	0.05	262	—	—
107年 2018	10,611	4	0.04	256	2	0.78
108年 2019	10,945	13	0.12	296	—	—
109年 2020	11,338	13	0.11	251	1	0.40
110年 2021	11,693	9	0.08	269	2	0.74
111年 2022	11,605	3	0.03	280	—	—
112年 2023	11,575	6	0.05	222	3	1.35
113年 2024	11,861	18	0.15	223	5	2.24
114年 2025	12,066	8	0.07	228	3	1.32
6月 June	1,007	1	0.10	27	—	—
7月 July	1,066	—	—	19	—	—
8月 Aug.	1,028	—	—	29	1	3.45
9月 Sept.	1,064	—	—	15	—	—
10月 Oct.	1,115	—	—	20	—	—
11月 Nov.	947	—	—	10	—	—
12月 Dec.	869	—	—	12	—	—
115年1 － 8月 2026 Jan. - Aug.	7,921	7	0.09	113	1	0.88
1月 Jan.	995	—	—	17	—	—
2月 Feb.	866	2	0.23	7	—	—
3月 Mar.	1,028	—	—	15	—	—
4月 Apr.	964	—	—	9	—	—
5月 May	974	1	0.10	15	—	—
6月 June	1,042	3	0.29	21	1	4.76
7月 July	1,017	1	0.10	23	—	—
8月 Aug.	1,035	—	—	6	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	1.77	-100.00	-0.10	-73.91	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	0.68	--	—	-79.31	-100.00	-3.45
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	-1.86	-12.50	-0.01	-33.92	-66.67	-0.87

資料來源：各地方環保機關。

說　　明：114年9月及10月花蓮縣因樺加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

飲用水水質檢驗結果(續1)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年月別 Year & Month	自來水 Tap Water			簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
	檢驗項次 No. of Items	不合格項次 No. of Substandard Items	不合格率 Rate of Substandard Samples	檢驗項次 No. of Items	不合格項次 No. of Substandard Items	不合格率 Rate of Substandard Items
	項次 Items	項次 Items	百分比 %	項次 Items	項次 Items	百分比 %
103年 2014	92,462	17	0.02	1,936	17	0.88
104年 2015	91,316	14	0.02	1,677	10	0.60
105年 2016	97,165	9	0.01	1,708	1	0.06
106年 2017	98,059	5	0.01	2,118	—	—
107年 2018	95,301	4	0.00	2,242	4	0.18
108年 2019	97,199	18	0.02	2,291	—	—
109年 2020	101,691	17	0.02	2,406	1	0.04
110年 2021	107,331	11	0.01	2,164	2	0.09
111年 2022	107,579	3	0.00	2,208	—	—
112年 2023	107,159	8	0.01	1,766	3	0.17
113年 2024	105,638	21	0.02	1,884	5	0.27
114年 2025	104,209	9	0.01	1,872	3	0.16
6月 June	9,301	1	0.01	230	—	—
7月 July	9,446	—	—	231	—	—
8月 Aug.	8,702	—	—	183	1	0.55
9月 Sept.	8,768	—	—	117	—	—
10月 Oct.	8,218	—	—	153	—	—
11月 Nov.	8,289	—	—	74	—	—
12月 Dec.	7,762	—	—	87	—	—
115年1 － 8月 2026 Jan. - Aug.	69,157	7	0.01	960	1	0.10
1月 Jan.	9,345	—	—	121	—	—
2月 Feb.	7,167	2	0.03	57	—	—
3月 Mar.	8,657	—	—	118	—	—
4月 Apr.	8,333	—	—	59	—	—
5月 May	8,899	1	0.01	126	—	—
6月 June	9,105	3	0.03	261	1	0.38
7月 July	8,787	1	0.01	172	—	—
8月 Aug.	8,864	—	—	46	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)	0.88	-100.00	-0.01	-73.26	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)	1.86	--	—	-74.86	-100.00	-0.55
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)	-2.83	-22.22	-0.00	-33.38	-66.67	-0.10

飲用水水質檢驗結果(續2)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

115年 8月

Aug., 2026

地區別 District	自來水 Tap Water			簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
	檢驗件數 No. of Samples Examined	不合格件數 No. of Substandard Samples	不合格率 Rate of Substandard Samples	檢驗件數 No. of Samples Examined	不合格件數 No. of Substandard Samples	不合格率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百分比 %	件 Cases	件 Cases	百分比 %
總計 Total	1,035	—	—	6	—	—
新北市 New Taipei City	19	—	—	—	—	--
臺北市 Taipei City	53	—	—	1	—	—
桃園市 Taoyuan City	50	—	—	—	—	--
臺中市 Taichung City	57	—	—	—	—	--
臺南市 Tainan City	81	—	—	—	—	--
高雄市 Kaohsiung City	61	—	—	—	—	--
宜蘭縣 Yilan County	48	—	—	—	—	--
新竹縣 Hsinchu County	40	—	—	—	—	--
苗栗縣 Miaoli County	52	—	—	—	—	--
彰化縣 Changhua County	51	—	—	—	—	--
南投縣 Nantou County	70	—	—	—	—	--
雲林縣 Yunlin County	53	—	—	1	—	—
嘉義縣 Chiayi County	44	—	—	—	—	--
屏東縣 Pingtung County	49	—	—	—	—	--
臺東縣 Taitung County	61	—	—	—	—	--
花蓮縣 Hualien County	41	—	—	—	—	--
澎湖縣 Penghu County	32	—	—	4	—	—
基隆市 Keelung City	34	—	—	—	—	--
新竹市 Hsinchu City	52	—	—	—	—	--
嘉義市 Chiayi City	40	—	—	—	—	--
金門縣 Kinmen County	36	—	—	—	—	--
連江縣 Lienchiang County	11	—	—	—	—	--

飲用水水質檢驗結果(續3完)

Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

115年 8月

Aug., 2026

地區別 District	自來水 Tap Water			簡易自來水 Small Water Treatment Facilities		
	檢驗項次 No. of Items	不合格項次 No. of Substandard Items	不合格率 Rate of Substandard Items	檢驗項次 No. of Items	不合格項次 No. of Substandard Items	不合格率 Rate of Substandard Items
	項次 Items	項次 Items	百分比 %	項次 Items	項次 Items	百分比 %
總計 Total	8,864	—	—	46	—	—
新北市 New Taipei City	266	—	—	—	—	--
臺北市 Taipei City	1,000	—	—	27	—	—
桃園市 Taoyuan City	300	—	—	—	—	--
臺中市 Taichung City	399	—	—	—	—	--
臺南市 Tainan City	510	—	—	—	—	--
高雄市 Kaohsiung City	615	—	—	—	—	--
宜蘭縣 Yilan County	230	—	—	—	—	--
新竹縣 Hsinchu County	360	—	—	—	—	--
苗栗縣 Miaoli County	576	—	—	—	—	--
彰化縣 Changhua County	629	—	—	—	—	--
南投縣 Nantou County	531	—	—	—	—	--
雲林縣 Yunlin County	622	—	—	11	—	—
嘉義縣 Chiayi County	436	—	—	—	—	--
屏東縣 Pingtung County	798	—	—	—	—	--
臺東縣 Taitung County	204	—	—	—	—	--
花蓮縣 Hualien County	136	—	—	—	—	--
澎湖縣 Penghu County	96	—	—	8	—	—
基隆市 Keelung City	272	—	—	—	—	--
新竹市 Hsinchu City	253	—	—	—	—	--
嘉義市 Chiayi City	280	—	—	—	—	--
金門縣 Kinmen County	274	—	—	—	—	--
連江縣 Lienchiang County	77	—	—	—	—	--