

表 3-9 飲用水水質檢驗結果

單位：件

年 別 及 地 區 別 Year & District		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 Samples Examined (No.)	不 合 格 件 數 Substandard Samples (No.)	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples (%)
98年	2009	11,127	41	0.37
99年	2010	11,086	31	0.28
100年	2011	10,673	36	0.34
101年	2012	10,441	29	0.28
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
113年	2024	11,861	18	0.15
114年	2025	12,066	8	0.07
新 北 市	New Taipei City	438	—	—
臺 北 市	Taipei City	654	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	637	—	—
臺 中 市	Taichung City	525	—	—
臺 南 市	Tainan City	898	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	585	4	0.68
宜 蘭 縣	Yilan County	560	1	0.18
新 竹 縣	Hsinchu County	485	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	608	—	—
彰 化 縣	Changhua County	595	—	—
南 投 縣	Nantou County	702	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	584	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	669	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	495	—	—
臺 東 縣	Taitung County	537	3	0.56
花 蓮 縣	Hualien County	734	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	401	—	—
基 隆 市	Keelung City	400	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	627	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	480	—	—
金 門 縣	Kinmen County	438	—	—
連 江 縣	Lienchiang County	14	—	—

資料來源：各地方環保機關。

說 明：「自來水」僅含直接供水，不含間接供水。

Table 3-9 Drinking Water Quality Examination

Unit : Cases

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 Samples Examined (No.)	不 合 格 件 數 Substandard Samples (No.)	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples (%)
314	7	2.23
328	16	4.88
273	—	—
261	—	—
236	—	—
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
251	1	0.40
269	2	0.74
280	—	—
222	3	1.35
223	5	2.24
228	3	1.32
5	—	—
13	—	—
52	—	—
26	—	—
—	—	--
10	1	10.00
—	—	--
30	—	—
—	—	--
—	—	--
—	—	--
13	—	—
—	—	--
14	2	14.29
1	—	—
9	—	—
55	—	—
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--

Source : Local Environmental Protection Bureaus.