

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

年 月 別  Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
11月	Nov.	875	—	—
12月	Dec.	778	—	—
113年	2024	11,861	18	0.15
1月	Jan.	878	—	—
2月	Feb.	901	2	0.22
3月	Mar.	966	1	0.10
4月	Apr.	1,027	1	0.10
5月	May	1,023	1	0.10
6月	June	1,134	4	0.35
7月	July	1,194	1	0.08
8月	Aug.	1,017	3	0.29
9月	Sept.	997	2	0.20
10月	Oct.	955	1	0.10
11月	Nov.	986	2	0.20
12月	Dec.	783	—	—
114年1 - 1月	2025 Jan. - Jan.	927	—	—
1月	Jan.	927	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		18.39	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		5.58	--	—
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		5.58	--	—

資料來源：各地方環保機關。

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	236	—
	249	15
	229	8
	233	1
	262	—
	256	2
	296	—
	251	1
	269	2
	280	—
	222	3
	21	—
	11	—
	223	5
	26	—
	7	—
	25	1
	14	1
	25	1
	24	—
	19	—
	31	2
	18	—
	8	—
	20	—
	6	—
	6	—
	6	—
	6	—
	—	--
	-76.92	--
	-76.92	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
102年	2013	93,743	16	0.02
103年	2014	92,462	17	0.02
104年	2015	91,316	14	0.02
105年	2016	97,165	9	0.01
106年	2017	98,059	5	0.01
107年	2018	95,301	4	0.00
108年	2019	97,199	18	0.02
109年	2020	101,691	17	0.02
110年	2021	107,331	11	0.01
111年	2022	107,579	3	0.00
112年	2023	107,159	8	0.01
11月	Nov.	7,862	—	—
12月	Dec.	7,276	—	—
113年	2024	105,638	21	0.02
1月	Jan.	8,248	—	—
2月	Feb.	7,724	2	0.03
3月	Mar.	8,752	1	0.01
4月	Apr.	9,684	1	0.01
5月	May	9,358	1	0.01
6月	June	10,410	7	0.07
7月	July	10,135	1	0.01
8月	Aug.	8,993	3	0.03
9月	Sept.	8,846	2	0.02
10月	Oct.	8,125	1	0.01
11月	Nov.	8,403	2	0.02
12月	Dec.	6,960	—	—
114年1 - 1月 2025 Jan. - Jan.		8,057	—	—
1月	Jan.	8,057	—	—
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		15.76	--	—
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-2.32	--	—
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-2.32	--	—

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
1,937	—	—
1,936	17	0.88
1,677	10	0.60
1,708	1	0.06
2,118	—	—
2,242	4	0.18
2,291	—	—
2,406	1	0.04
2,164	2	0.09
2,208	—	—
1,766	3	0.17
129	—	—
81	—	—
1,884	5	0.27
144	—	—
57	—	—
207	1	0.48
140	1	0.71
232	1	0.43
197	—	—
192	—	—
325	2	0.62
138	—	—
67	—	—
139	—	—
46	—	—
46	—	—
46	—	—
—	--	—
-68.06	--	—
-68.06	--	—

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

114年 1月			
地 區 別  District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計 Total	927	—	—
新 北 市 New Taipei City	44	—	—
臺 北 市 Taipei City	54	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	50	—	—
臺 中 市 Taichung City	5	—	—
臺 南 市 Tainan City	79	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	—	--
宜 蘭 縣 Yilan County	50	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	40	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	50	—	—
彰 化 縣 Changhua County	48	—	—
南 投 縣 Nantou County	72	—	—
雲 林 縣 Yunlin County	47	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	58	—	—
屏 東 縣 Pingtung County	51	—	—
臺 東 縣 Taitung County	50	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	40	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	33	—	—
基 隆 市 Keelung City	30	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	52	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	38	—	—
金 門 縣 Kinmen County	36	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

Jan., 2025			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities	Small Water Treatment Facilities		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	6	—	—
	—	—	--
	1	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	1	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	4	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

地 區 別  District		114年 1月 自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計	Total	8,057	—	—
新 北 市	New Taipei City	210	—	—
臺 北 市	Taipei City	1,011	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	345	—	—
臺 中 市	Taichung City	35	—	—
臺 南 市	Tainan City	388	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	—	—	--
宜 蘭 縣	Yilan County	246	—	—
新 竹 縣	Hsinchu County	360	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	550	—	—
彰 化 縣	Changhua County	576	—	—
南 投 縣	Nantou County	504	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	524	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	1,102	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	831	—	—
臺 東 縣	Taitung County	150	—	—
花 蓮 縣	Hualien County	95	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	97	—	—
基 隆 市	Keelung City	240	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	266	—	—
金 門 縣	Kinmen County	274	—	—
連 江 縣	Lienchiang County	—	—	--

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		Jan., 2025		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
		46	—	—
		—	—	--
		27	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		11	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		8	—	—
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--
		—	—	--