

表4-2. 飲用水水質檢驗結果

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
109年	2020	11,338	13	0.11
110年	2021	11,693	9	0.08
111年	2022	11,605	3	0.03
112年	2023	11,575	6	0.05
113年	2024	11,861	18	0.15
114年	2025	12,066	8	0.07
4月	Apr.	1,048	—	—
5月	May	1,017	4	0.39
6月	June	1,007	1	0.10
7月	July	1,066	—	—
8月	Aug.	1,028	—	—
9月	Sept.	1,064	—	—
10月	Oct.	1,115	—	—
11月	Nov.	947	—	—
12月	Dec.	869	—	—
115年 1 - 6月	Jan. - June, 2026	5,869	6	0.10
1月	Jan.	995	—	—
2月	Feb.	866	2	0.23
3月	Mar.	1,028	—	—
4月	Apr.	964	—	—
5月	May	974	1	0.10
6月	June	1,042	3	0.29
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		6.98	200.00	0.19
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		3.48	200.00	0.19
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-1.81	-25.00	-0.03

資料來源：各地方環保機關。
說明：114年9月及10月花蓮縣因樺加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
251	1	0.40
269	2	0.74
280	—	—
222	3	1.35
223	5	2.24
228	3	1.32
10	—	—
32	1	3.13
27	—	—
19	—	—
29	1	3.45
15	—	—
20	—	—
10	—	—
12	—	—
84	1	1.19
17	—	—
7	—	—
15	—	—
9	—	—
15	—	—
21	1	4.76
40.00	--	4.76
-22.22	--	4.76
-31.71	-50.00	-0.44

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1)

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)

年 月 別 Year & Month		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
		項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
103年	2014	92,462	17	0.02
104年	2015	91,316	14	0.02
105年	2016	97,165	9	0.01
106年	2017	98,059	5	0.01
107年	2018	95,301	4	0.00
108年	2019	97,199	18	0.02
109年	2020	101,691	17	0.02
110年	2021	107,331	11	0.01
111年	2022	107,579	3	0.00
112年	2023	107,159	8	0.01
113年	2024	105,638	21	0.02
114年	2025	104,209	9	0.01
4月	Apr.	9,540	—	—
5月	May	8,992	4	0.04
6月	June	9,301	1	0.01
7月	July	9,446	—	—
8月	Aug.	8,702	—	—
9月	Sept.	8,768	—	—
10月	Oct.	8,218	—	—
11月	Nov.	8,289	—	—
12月	Dec.	7,762	—	—
115年 1 - 6月	Jan. - June, 2026	51,506	6	0.01
1月	Jan.	9,345	—	—
2月	Feb.	7,167	2	0.03
3月	Mar.	8,657	—	—
4月	Apr.	8,333	—	—
5月	May	8,899	1	0.01
6月	June	9,105	3	0.03
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point)		2.31	200.00	0.02
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point)		-2.11	200.00	0.02
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point)		-2.86	-33.33	-0.01

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
1,936	17	0.88
1,677	10	0.60
1,708	1	0.06
2,118	—	—
2,242	4	0.18
2,291	—	—
2,406	1	0.04
2,164	2	0.09
2,208	—	—
1,766	3	0.17
1,884	5	0.27
1,872	3	0.16
110	—	—
299	1	0.33
230	—	—
231	—	—
183	1	0.55
117	—	—
153	—	—
74	—	—
87	—	—
742	1	0.13
121	—	—
57	—	—
118	—	—
59	—	—
126	—	—
261	1	0.38
107.14	--	0.38
13.48	--	0.38
-27.75	-50.00	-0.06

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2)

115年 6月			
地 區 別 District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
總 計 Total	1,042	3	0.29
新 北 市 New Taipei City	70	—	—
臺 北 市 Taipei City	54	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	50	—	—
臺 中 市 Taichung City	48	—	—
臺 南 市 Tainan City	83	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	45	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County	41	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	45	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	51	—	—
彰 化 縣 Changhua County	62	—	—
南 投 縣 Nantou County	63	1	1.59
雲 林 縣 Yunlin County	47	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	47	1	2.13
屏 東 縣 Pingtung County	33	—	—
臺 東 縣 Taitung County	43	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	48	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	32	—	—
基 隆 市 Keelung City	34	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	52	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	43	—	—
金 門 縣 Kinmen County	36	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	15	1	6.67

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2)

June, 2026			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities			
	檢 驗 件 數 No. of Samples Examined	不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
	件 Cases	件 Cases	百 分 比 %
	21	1	4.76
	1	—	—
	1	1	100.00
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	2	—	—
	—	—	--
	8	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	1	—	—
	1	—	—
	—	—	--
	2	—	—
	—	—	--
	1	—	—
	5	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--

表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完)

115年 6月			
地 區 別 District	自 來 水 Tap Water		
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
總 計 Total	9,105	3	0.03
新 北 市 New Taipei City	344	—	—
臺 北 市 Taipei City	1,452	—	—
桃 園 市 Taoyuan City	354	—	—
臺 中 市 Taichung City	336	—	—
臺 南 市 Tainan City	597	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	492	—	—
宜 蘭 縣 Yilan County	214	—	—
新 竹 縣 Hsinchu County	394	—	—
苗 栗 縣 Miaoli County	564	—	—
彰 化 縣 Changhua County	803	—	—
南 投 縣 Nantou County	471	1	0.21
雲 林 縣 Yunlin County	524	—	—
嘉 義 縣 Chiayi County	490	1	0.20
屏 東 縣 Pingtung County	498	—	—
臺 東 縣 Taitung County	146	—	—
花 蓮 縣 Hualien County	133	—	—
澎 湖 縣 Penghu County	96	—	—
基 隆 市 Keelung City	272	—	—
新 竹 市 Hsinchu City	253	—	—
嘉 義 市 Chiayi City	311	—	—
金 門 縣 Kinmen County	274	—	—
連 江 縣 Lienchiang County	87	1	1.15

Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)

June, 2026			
簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities			
	檢 驗 項 次 No. of Items	不 合 格 項 次 No. of Substandard Items	不 合 格 率 Rate of Substandard Items
	項 次 Items	項 次 Items	百 分 比 %
	261	1	0.38
	14	—	—
	27	1	3.70
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	25	—	—
	—	—	--
	104	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	11	—	—
	—	—	--
	28	—	—
	—	—	--
	12	—	—
	40	—	—
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--
	—	—	--